



Norma PECAL 2110 (Q-34)

REQUISITOS

Se recomienda que los asistentes tengan conocimiento previo de los requisitos de la Norma ISO 9001

OBJETIVO

- Familiarizarse con la serie de normas PECAL Serie 2000 y entender su aplicación
- Conocer la norma PECAL 2110, "Requisitos OTAN de aseguramiento de la calidad para el diseño, el desarrollo y la producción", analizando los requisitos OTAN adicionales a los requisitos ISO 9001.

CONTENIDO

1. Requisitos OTAN de calidad. Serie de normas PECAL 2000
2. La norma ISO 9001 como fundamento de las normas PECAL 2000
3. La norma PECAL 2110. "Requisitos OTAN de aseguramiento de la calidad para el diseño, el desarrollo y la producción"
 - 3.1. Objeto, aplicación y estructura
 - 3.2. Requisitos OTAN que complementan requisitos ISO 9001
 - 3.3. Requisitos específicos OTAN sin equivalencia en ISO 9001
 - Gestión de la configuración
 - Fiabilidad y mantenibilidad
4. Ejercicios prácticos

DURACIÓN

2 días - 14 horas

CERTIFICADO

El alumno/a recibirá un certificado de asistencia emitido por AENOR. Se expide a todos los alumnos/as que asistan al menos al 80% de la duración total del curso.

IN COMPANY

Este curso también está disponible en exclusiva para tu empresa bajo la modalidad de formación In-Company.

Si tienes interés en esta modalidad, puedes ponerte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente de modalidad In Company, y estudiaremos tu caso de forma personalizada, facilitándote un presupuesto de forma inmediata.

- Escríbenos a formacion-ic@aeor.com
- Llámanos a (+34) 914 326 125